



Struttura e piano realizzati in agglomerato di cemento grigio antracite con graniglia di marmo nero ebano.


Cassa in legno dotata di due sensori per verifica di eventuali danni durante il trasporto.
(Fare riferimento a "Avvertenze importanti").

Structure and top carried out in grain mixture of charcoal-grey concrete with grit of ebony-black marble.

Wooden crate equipped with two sensors to check for any damage during transport.
(Refer to "Important information").


Ø30 h72

Tavolino. Small table.




Ø50 h50

Tavolino. Small table.




Ø80 h41

Tavolino. Small table.




Ø80 h62

Tavolino. Small table.



Ø110 h33

Tavolino. Small table.



Ø110 h62

Tavolino. Small table.

